#### 模拟无显示型 PID 控制温度控制器

# **TA Series**

# 使用说明书

DRW161093AC

**Autonics** 

非常感谢您购买Autonics产品。

使用前请务必熟知使用说明书和产品手册的内容。 为了您的安全,请务必遵守安全注意事项中的注意事项。 请务必遵守说明书,产品手册,奥托尼克斯网页等的注意事项。

请妥善保管, 便干查找。

本说明书所记载规格,外形尺寸等因产品改进而变更或停产时,恕不另行通知。 最新信息请在奥托尼克斯网站进行确认。

## 安全注意事项

- '安全注意事项'是为了安全正确地使用该产品,以防止危险事故的发生,请遵守以下 内容。
- ▲特殊情况下可能会发生意外或危险。

▲ 警告 如违反此项,可能导致严重伤害或伤亡。

- 01. 用于对人身及财产上影响大的机器(如:核能控制,医疗器械,船舶,车辆,铁路, 航空, 易燃装置, 防灾/防盗装置等)时, 请务必加装双重安全保护装置。 否则可能会引起人身伤亡、财产损失及火灾。
- 02. 禁止在易燃易爆腐蚀性气体,潮湿, 阳光直射, 热辐射, 振动, 冲击, 盐性的 环境下使用。

否则有爆炸或火灾危险。

- 03. 请在面板安装使用。 否则有触由危险
- 04. 通电状态下请勿进行接线及检修作业。

否则有火灾及触电危险。

05. 接线时,请确认接线图后进行连接。

否则有火灾危险。

06. 请勿任意改诰产品 否则有火灾及触电危险。

▲ 注意 如违反此项,可能导致轻度伤害或产品损坏。

01. 电源输入端和继电器输出端接线时,请使用AWG 20 (0.50 mm²) 以上规格的线缆, 拧螺丝的扭矩保持在 0.74~0.90 N·m。 传感器输入端或通信连线时,若没有专用电线则使用 AWG 28~16 以上规格的线缆、

拧螺丝的扭矩保持在 0.74~0.90 N·m。 否则因接触不良而发生火灾或产品误动作。

02. 请在额定规格范围内使用。

否则有火灾及产品故障的危险

03. 清洁时请勿用水或有机溶剂,应用干毛巾擦拭。 否则有少灾及鲀由危险。

04. 请勿使金属碎屑, 灰尘, 线缆残渣等异物进入产品内部。 否则有火灾及产品故障的危险。

## 使用注意事项

- 使用时请遵守注意事项中的内容。否则可能会发生不可预料的事故。
- 连接温度传感器时,请先确认端子的极性后正确连线。 热电阻(RTD)温度传感器请按3线式连线,并使用相同厚度及长度的电线。 延长热电偶(TC)温度传感器的电线时,请使用规定的补偿导线。
- 为消除感应干扰,请将本产品和高压线,动力线分开布线。 近距离安装电源线和输入线时,请在电源端加装滤波器,并将信号线屏蔽处理。 请勿在发生强磁场及高频干扰的机器附近使用。
- 用于产品通断电的开关或断路器就近安装以便操作者操作。
- 请勿用于温度控制器以外的用途(电压表, 电流表等)。
- 产品周围请预留一定的空间,以便有利于散热。
- 为测量准确的温度,上电后预热 20 分钟后再使用。 • 投入电源后2秒内使电压达到额定电压。
- 不使用的端子请勿接线。
- 本产品可以在以下环境下使用。
- 室内(满足规格中的周围环境条件)
- 海拔 2.000 m 以下
- 污染等级 2 (Pollution Degree 2)
- 安装等级 II (Installation Category II)

#### 型号构成

仅作为参考用,实际产品不支持所有的组合。 有关支持型号,请在奥托尼克斯官网进行确认。

## T A 0 - B 4 2 8 3 5

❸ 输入传感器

P: DPt100 Ω

4 各输入传感器的温度范围

参考'输入规格及使用范围'

K: K(CA)

J: J(IC)

❶尺寸

S: DIN W 48 × H 48 mm (8PIN PLUG型) M: DIN W 72 × H 72 mm L: DIN W 96  $\times$  H 96 mm

输入规格及使用范围

2 控制输出 R: 继电器

❸ 温度单位 S: SSR 驱动 C: 摄氏(°C) F: 华氏(°F)

11334	III WILL KINDE							
品号	输入规格		使用范围 (°C)	使用范围 (°F)				
1		K(CA)	0 ~ 100	32 ~ 212				
2			0 ~ 200	32 ~ 392				
4			0 ~ 400	32 ~ 752				
6	热电偶 (Thermocouple)		0 ~ 600	32 ~ 1,112				
8			0 ~ 800	32 ~ 1,472				
С			0 ~ 1,200	32 ~ 2,192				
2		J(IC)	0 ~ 200	32 ~ 392				
3			0 ~ 300	32 ~ 572				
4			0 ~ 400	32 ~ 752				
0	热电阻 (RTD)	DPt100Ω	-50 ~ 100	-58 ~ 212				
1			0 ~ 100	32 ~ 212				
2			0 ~ 200	32 ~ 392				

0 ~ 400

#### 产品构成

• 产品

• 使用说明书

支架


另售

• 8 PIN SOCKET: PG-08, PS-08(N)

•端子台保护罩: RMA / RLA Cover

规格							
系列名		TA Series					
电源电压		100 - 240 VAC∼ 50/60 Hz ±10%					
消耗功率		≤ 4 VA					
采样周期		100 ms					
输入规格		<ul> <li>-热电阻: DPt100Ω (每根线允许的线路阻抗: ≤ 5 Ω)</li> <li>-热电偶: K (CA), J (IC)</li> </ul>					
控制输出	继电器	250 VAC~ 3 A, 30 VDC== 1 A 1c					
江中川州山	SSR	12 VDC==±2 V, ≤ 20 mA					
显示方式		PV 偏差, 异常动作(红色,绿色)显示, LED 方式					
设定方式		前面Dial					
设定精度		・常温(23°C ±5°C) 100°C 以上型号: F.S.±2%, 100°C 以下型号: F.S.±3% ・常温外区间 100°C 以上型号: F.S.±3%, 100°C 以下型号: F.S.±4%					
控制方式	ON/OFF	滞后: 2℃(固定)					
コエルコノフェし	PID控制	控制周期: 继电器输出20秒/ SSR 驱动输出2秒					
继电器	机械	≥ 1,000万次(18,000次/小时)					
寿命 电气		≥ 10万次(900次/小时)					
耐电压		输入端子和电源端子间:2,000 VAC~ 50/60 Hz 1分钟					
耐振动		5~55 Hz (周期1分钟) 振幅 0.75 mm X,Y,Z 各方向 2 小时					
绝缘阻抗		$\geq$ 100 M $\Omega$ (500 VDC== megger)					
抗干扰		由干扰模拟器产生的方波干扰(脉宽 1 µs) ±2 kV R相, S相					
停电补偿		≈ 10年(非易失性半导体存储方式)					
使用周围温度		-10~50°C, 储存时: -20~60°C (未结冰,未结露状态)					
使用周围湿度		35~85%RH,储存时: 35~85%RH (未结冰,未结露状态)					
绝缘类型		双重绝缘或强化绝缘(符号:回,测量输入端和电源端之间的耐电压: 2kV)					
认证		]H] ₂₂ <b>′∠P</b> ₂ ∋)					
产品重量 (含包装)		• TAS: $\approx$ 69 g ( $\approx$ 107 g) • TAM: $\approx$ 109 g ( $\approx$ 171 g)					

#### 各部位名称



#### 1. 输入传感器类型

可在各传感器的使用温度范围内进行温度设定。 请参考'输入规格及使用范围'。

- 2. 表示温度单位
- 3. 表示温度范围
- 4. SV (设定值) 旋钮

变更后的设定值,将在2秒后适用, 以确保输入状态的稳定。

#### 5. 控制输出指示灯 (OUT)

控制输出(继电器输出/SSR驱动输出)为ON时,灯亮。

#### 6. 偏差指示灯

显示以SV为基准的PV(当前值)的偏差。

条件	▲ (红色)	● (绿色)	▼ (红色)
超过10℃	ON	-	-
2 ~ 10 °C	ON	ON	-
±2 ℃ 以下 (控制输出停止)	-	ON	-
-2 ~ -10 °C	-	ON	ON
担対 10℃	_	_	ON

#### 7. 控制方式选择开关

选择 PID 控制(前面部)和 ON/OFF 控制 (后面部)的功能。

TAS	前面基准 右侧面	PID ON/OFF
TAM, TAL	前面基准 左侧面	ON/OFF PID

#### 上电时显示状态


产品上电时, 所有指示灯亮灯2秒后熄灭, 再执行正常的控制动作。

报错		
指示灯	内容	处理方法
<b>▲</b> + <b>●</b> + <b>▼</b>	温度传感器断线或传感器未连接时闪烁	确认温度传感器状态
<b>A</b>	测量输入值大于使用范围时闪烁	输入值回到使用范围内,
▼	测量输入值小于使用范围时闪烁	即可恢复

#### 外形尺寸图

•单位: mm, 请参考奥托尼克斯网页中提供的图纸。







■ 面板加工尺寸图						
<b>+</b>	G					
<b>T</b>						

系列名	本体					面板加工尺寸				
	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J
TAS	□48	14	66.7	5.2	52	44.8	≥ 65	≥ 65	45 <sup>+0.5</sup>	45 <sup>+0.5</sup>
TAM	□72	14.7	64.5	6.5	-	-	≥ 90	≥ 90	68 <sup>+0.7</sup>	68 <sup>+0.7</sup>
TAL	□96	14.7	64.5	6.5	-	-	≥ 115	≥ 115	92+0.8	92+0.8

#### ■ 支架 TAS 系列





# 安装方法


### ■ TAS 系列







使用支架将产品安装在面板后,使用一字螺丝刀向箭头方向推即可。

### 接线图



#### ■ TAM 系列





#### 压接端子规格

• 单位: mm, 压接端子请使用如下形状的端子。





奥托尼克斯电子(嘉兴)有限公司 浙江省嘉兴市云海路301号 www.autonics.com | 客服热线: 400-826-7709

**Autonics**